

El. parašo vieta



Lietuvos ir Vokietijos UAB TUVLITA  
Lentvario g. 7A, LT-02300 Vilnius,  
Tel. (+370 5) 210 74 20,  
Faks. (+370 5) 210 74 22,  
el. paštas: technika@tuvlita.lt | www.tuvlita.lt



Užsakovas: MB Selduva	Naudotojas: Riešės gimnazija	Vaikų žaidimų aikštelės ar patalpos vieta: Beržų g. 2a, LT-14266, Riešės km., Vilniaus r.
<b>Pavadinimas</b> Vaikų žaidimų aikštelė		
<b>Ataskaitos Nr.:</b> 23-06-365		Ataskaitos priedų sk.:

**Vaikų žaidimų aikštelės ar patalpos techninio patikrinimo ataskaita**

- Pagrindinė metinė kontrolė (periodinis tikrinimas)  
 Patikra prieš pradėdant naudoti pirmą kartą  
 Neeilinis tikrinimas

<b>Tikrinimą pagrindžiantis dokumentas:</b>	Higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos“.
	Tikrinimo procedūra TP 27-18 „Vaikų žaidimo aikštelių ir patalpų tikrinimas“
<b>Kontroliuojanti valdžios institucija:</b>	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras

**Žaidimo aikštelės/patalpos įrenginių patikrinimo išvados:**

Nr.:	Įrangos pavadinimas [Gamintojas]	Tinkama saugiai naudoti	Netinkama saugiai naudoti
1.	Supamoji įranga KP-4.03 [Goida]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Supamoji įranga KP-4.01 [Goida]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Supamoji įranga KP-4.05 [Goida]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Supamoji įranga KP-4.02 [Goida]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Daugiafunkcinis kompleksas IK-5.06 [Goida]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Daugiafunkcinis kompleksas IK-5.14 [Goida]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Daugiafunkcinis kompleksas IK-5.05 [Goida]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Sprendimą dėl įrangos tinkamumo priėmė:**

<b>Sprendimo priėmimo data:</b>	<b>Ekspertas: (spaudas, parašas)</b>
2023-08-18	Gintaras Gelažauskas

\* Jei vaikų žaidimo aikštelės ar patalpos įrenginių tikrinimą atliekantis ekspertas pastebi grėsmę nešališkumui, sprendimą apie įrenginių tinkamumą priima kitas UAB Tuvlita Technikos kontrolės tarnybos ekspertas turintis reikiamą kvalifikaciją.

**Kitos pagrindinės metinės kontrolės data: 2024-08-08**

Riešė	2023-08-08
Vieta	Tikrinimo data

Naudotos matavimo priemonės: (Naudotą priemonę pažymėti – X)

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas		Inv. Nr.	Pastabos
1	Slankmatis	<input checked="" type="checkbox"/>	377	
2	Ruletė	<input checked="" type="checkbox"/>	419	
3	Gulsčiukas	<input checked="" type="checkbox"/>	408	
4	Staliaus plaktukas	<input checked="" type="checkbox"/>	392	
5	Lazerinis atstumo matuoklis	<input type="checkbox"/>		
6	EN 1176 šablonų rinkinys	<input checked="" type="checkbox"/>	371	
7	Sekundometras	<input type="checkbox"/>		
8	Svarstyklės	<input type="checkbox"/>		
9	Svarstyklės	<input type="checkbox"/>		
10	Spindulio šablonas	<input checked="" type="checkbox"/>	434	
11	Spindulio šablonas	<input checked="" type="checkbox"/>	405	
12	Kampainis	<input checked="" type="checkbox"/>	412	
13	Tinklo akies šablonas	<input type="checkbox"/>		

### Vaikų žaidimų aikštelės ar patalpos techninio patikrinimo ataskaita





#### Vaikų žaidimo aikštelės bendras vaizdas:







#### Pastabos:

Vaikų žaidimų aikštelėje esančios smėlio dėžės vertinamos, kaip papildoma įranga.

Įrenginio Nr.:1 nuotrauka:	Atitikimas standartų reikalavimams	Pastabos
	<input checked="" type="checkbox"/> Atitinka <input type="checkbox"/> Neatitinka	Nėra
<b>Įrenginio trūkumai: Nėra</b>		

Įrenginio Nr.:2 nuotrauka:	Atitikimas standartų reikalavimams	Pastabos
	<input checked="" type="checkbox"/> Atitinka <input type="checkbox"/> Neatitinka	Nėra
<b>Įrenginio trūkumai: Nėra</b>		
Įrenginio Nr.:3 nuotrauka:	Atitikimas standartų reikalavimams	Pastabos
	<input checked="" type="checkbox"/> Atitinka <input type="checkbox"/> Neatitinka	Nėra
<b>Įrenginio trūkumai: Nėra</b>		
Įrenginio Nr.:4 nuotrauka:	Atitikimas standartų reikalavimams	Pastabos
	<input checked="" type="checkbox"/> Atitinka <input type="checkbox"/> Neatitinka	Nėra
<b>Įrenginio trūkumai: Nėra</b>		
Įrenginio Nr.:5 nuotrauka:	Atitikimas standartų reikalavimams	Pastabos
	<input checked="" type="checkbox"/> Atitinka <input type="checkbox"/> Neatitinka	Nėra



Įrenginio trūkumai: Nėra		
Įrenginio Nr.:6 nuotrauka:	Atitikimas standartų reikalavimams	Pastabos
 	<input checked="" type="checkbox"/> Atitinka <input type="checkbox"/> Neatitinka	Nėra
Įrenginio trūkumai: Nėra		
Įrenginio Nr.:7 nuotrauka:	Atitikimas standartų reikalavimams	Pastabos
 	<input checked="" type="checkbox"/> Atitinka <input type="checkbox"/> Neatitinka	Nėra
Įrenginio trūkumai: Nėra		

**Baigiamosios pastabos:**

Vaikų žaidimų aikštelės įrenginiams aukštos rizikos lygmens trūkumų nenustatyta.

**Aukšta** rizikos lygį keliantys trūkumai turi būti pašalinti nedelsiant arba patekimas prie įrangos turi būti apribotas. **Vidutinės** rizikos trūkumai turi būti pašalinti iki kito patikrinimo. **Žemą** riziką keliantys trūkumai reikalauja stebėjimo.

**Tikrinimą atliko:**

2023-08-08	Gintaras Gelažauskas
Tikrinimo data	Ekspertas: (spaudas, parašas)