
















VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS KONTROLĖS ATASKAITA		Nr. P3732-14266-1-2023	
Kontrolės atlikimo data:	2023-11-23	Objekto numeris:	14266-1
Sekančios kontrolės data:	2024-11-01	Ataskaitos surašymo data:	Žr. elektroninio parašo datą
Objektas ir adresas:	Žaidimų aikštelės įranga ir danga / Riešės gimnazija Beržų g. 2A Vilnius		
Kontrolės užsakovas:	UAB Žaidimų aikštelių įranga		
Kontrolės pavadinimas:	<input type="checkbox"/> Pirminis patikrinimas	<input type="checkbox"/> Metinis patikrinimas	<input checked="" type="checkbox"/> Neeilinis patikrinimas
Kontrolės bandikliai ir matavimo įrenginiai: (pavadinimas / kalibravimo liudijimo numeris / kalibravimas galioja iki)			
Bandiklis E „maža galva“ (paklaida +/- 1mm, žr. LST EN1176-1:2018 D.2.1.1.a)	K/L80018-2-8	2024-02-11	
Bandiklis C „torsas“ (paklaida +/- 1mm, žr. LST EN1176-1:2018 D.2.1.1.b)	K/L80018-2-9	2024-02-11	
Bandiklis D „didelė galva“ (paklaida +/- 1mm, žr. LST EN1176-1:2018 D.2.1.1.c)	K/L80018-2-7	2024-02-11	
Bandiklis „žuvis“ (paklaida +/- 1mm, žr. LST EN1176-1:2018 D.2.1.1.d)	K/L80018-2-10	2024-02-11	
Bandiklis „brūzgulis su grandine“ (žr. LST EN1176-1:2018 D.3.1.)	K/L80018-2-6	2024-02-11	
Bandiklis „mažasis pirštas“ Ø8mm (paklaida +/- 1mm, žr. LST EN1176-1:2018 D.4.1.a)	K/L80018-2-5	2024-02-11	
Bandiklis „didelis pirštas“ Ø25mm (paklaida +/- 1mm, žr. LST EN1176-1:2018 D.4.1.b)	K/L80018-2-4	2024-02-11	
Bandiklis „mažasis pirštas grandinėms“ Ø8,6 mm (paklaida +/- 1mm, žr. LST EN1176-1:2018 4.2.13)	K/L80018-2-3	2024-02-11	
Bandiklis „didelis pirštas grandinėms“ Ø12 mm (paklaida +/- 1mm, žr. LST EN1176-6:2018 C.2.3)	K/L80018-2-2	2024-02-11	
Bandiklis „žiedas-kalibras“ Ø44mm (paklaida +/- 1mm, žr. LST EN 1176-6:2018 E.1)	K/L80018-2-1	2024-02-11	
Elektroninis kampo matuoklis Skill 580 F015058001 (riba 220°, paklaida +/- 1°)	K/L117180-1-1	2024-03-09	
Skaitmeninis slankmatis L21 (riba 150mm, paklaida +/- 1mm)	K/L113456-1	2024-01-27	
Matavimo ruletė INC-CO NMS-39 (riba 5m paklaida +/- 1mm)	K/L113456-2	2024-01-27	

A	LST EN 1176 ir HN 131:2015 REIKALAVIMAI. KONTROLĖS PROCEDŪRA
	<p>Vaikų žaidimų aikštelių patikrinimas atliekamas pagal galiojančius Higienos normos HN131:2015 ir Lietuvos standarto LST EN1176 reikalavimus. Kontrolė apima: žaidimų aikštelės įrangos, atsitrenkimą švelninančios dangos ir bendros žaidimų erdvės vertinimą ne didesniu kaip 3,0 metrų atstumu aplink žaidimų įrangą. Kontrolė atliekama be įrangos ir dangos išardymo ar demontavimo ir neapima standartuose apibrėžtų struktūrinių, toksikologinių ir apkrovos bandymų ar poveikio vertinimo. Kontrolė taip pat neapima: a) dangos ar bet kokio kito (pvz., guminių sėdinių) paviršiaus bandymo ar dangos frakcijos (pvz., smėlio) bandymo atsitrenkimą švelninančioms savybėms nustatyti, išskyrus dangos storio matavimus; b) įrangos korozijos, puvimo ar kitokio nusidėvėjimo nustatymo, išskyrus išorinį patikrinimą ar požeminės įrangos dalies patikrinimą apžiūrint; c) varžtų, vryių ar kitų tvirtinimo įtaisų išardymo, priveržimo ar sutvirtinimo.</p> <p>Papildomos ar pagalbinės įrangos (pvz., tvora, smėlio dėžės, suoliukai, pavėsinės ir pan.) saugos lygio nustatymas gali būti atliekamas neakredituotais metodais atsižvelgiant į standarto LST EN 1176 saugos reikalavimus ir rizikos vertinimo metodiką tik pagal atskirą Užsakovo prašymą.</p> <p>Jeigu įranga ar danga neatitinka jai taikomų standartų reikalavimų, nustatomas defekto (neatitikties) rizikos lygis, kuris priklauso nuo tikimybės patirti traumą ir nuo galimos traumos sunkumo. Jei manome, kad reikia imtis veiksmų, nurodomas kontrolės rezultatas ir neatitiktis vertinama kaip vidutinės ar aukštos rizikos. Jei rizika yra žema ir nenurodytas joks veiksmas, mūsų nuomone, nėra jokių praktinių ekonominių veiksmų, kurių būtina imtis nedelsiant. Sprendimą, ar imtis veiksmų, priima įrangos savininkas (operatorius).</p>
	Išsamus kontrolės procedūros ir rizikos vertinimo metodikos aprašymas pateiktas: www.inspectum.org/kontroles-procedura/
	Vaikų žaidimų aikštelės kontrolės ataskaitoje neatitikties ir kontrolės rezultato aprašymui naudojami šie sutartiniai žymėjimai:
	Pirminis patikrinimas: įrangos ir dangos patikrinimas prieš pradėdant naudoti po sumontavimo; Metinis patikrinimas: įrangos ir dangos patikrinimas vykdomas ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių; Neeilinis patikrinimas: įrangos ir dangos patikrinimas visais kitais atvejais.
ŽR	Žema rizika. Įranga tinka naudoti. Įranga ir danga atitinka Lietuvos standartų ir teisės aktų saugos reikalavimus. Nuolat stebėti įrangos ir dangos būklę, imtis prevencinių veiksmų įrangos saugai užtikrinti, pvz., apsaugoti nuo korozijos, nudažyti ir t.t.
VR	Vidutinė rizika. Įranga tinka naudoti. Nustatyti defektai (neatitiktys) turi būti pašalinti iki sekančios pagrindinės metinės kontrolės. Laiku nepašalinus defektus, sekančios kontrolės metu, įrangai ir (arba) dangai bus suteikiamas aukštos rizikos lygis.
AR	Aukšta rizika. Įranga netinka naudoti. Nustatyti defektai (neatitiktys) turi būti pašalinti nedelsiant. Jeigu to padaryti neįmanoma, užtikrinti, kad įranga nebūtų naudojama (ji turi būti blokuojama ar pašalinama) (žr. HN131:2015 p.48.4 reikalavimus);

B DETALUS ĮRANGOS VERTINIMO APRAŠAS					
Nr.	Įranga / Aprašymas / Ženklimas	ŽR	VR	AR	Kontrolės rezultatas (pastabos ir išvada)
B1	14266-1/1 Daugiafunkcinis žaidimų kompleksas UAB Liejamų dangų meistrai // 2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įranga ir danga atitinka saugos reikalavimus
B2		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Neatitinkčių nenustatyta
B3	14266-1/2 Vienos pakylės įranga UAB Liejamų dangų meistrai // 2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įranga ir danga atitinka saugos reikalavimus
B4		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	žr. pastabas žemiau
B5		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nustatyti trūkumai pašalinti tinkamai. Neatitinkčių nenustatyta
B6	14266-1/3 Supamoji įranga - keturių vietų UAB Liejamų dangų meistrai // 2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įrengimas neatitinka saugos reikalavimų, žr. pastabas žemiau
B7		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Neatitinkčių nenustatyta
B8	14266-1/4 Atskirosios sūpuoklės UAB Liejamų dangų meistrai // 2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įranga ir danga atitinka saugos reikalavimus
B9		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	žr. pastabas žemiau

Nr.	Įranga / Aprašymas / Ženklinimas	ŽR	VR	AR	Kontrolės rezultatas (pastabos ir išvada)
B10		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nustatyti trūkumai pašalinti tinkamai. Neatitinkčių nenustatyta
B11		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nustatyti trūkumai pašalinti tinkamai. Neatitinkčių nenustatyta
B12	14266-1/5 Daugiafunkcinis žaidimų kompleksas UAB Liejamų dangų meistrai // 2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įranga ir danga atitinka saugos reikalavimus
B13		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	žr. pastabas žemiau
B14		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nustatyti trūkumai pašalinti tinkamai. Neatitinkčių nenustatyta
B15		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nustatyti trūkumai pašalinti tinkamai. Neatitinkčių nenustatyta
B16		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nustatyti trūkumai pašalinti tinkamai. Neatitinkčių nenustatyta
B17	14266-1/6 Supamoji įranga - vienos vietos UAB Liejamų dangų meistrai // 2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įranga ir danga atitinka saugos reikalavimus

Nr.	Įranga / Aprašymas / Ženklinimas	ŽR	VR	AR	Kontrolės rezultatas (pastabos ir išvada)
B18		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Neatitikčių nenustatyta
B19	14266-1/7 Supamoji įranga - dviejų vietų UAB Liejamų dangų meistrai // 2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įranga ir dangą atitinka saugos reikalavimus
B20		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	žr. pastabas žemiau
B21		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nustatyti trūkumai pašalinti tinkamai. Neatitikčių nenustatyta
B22	14266-1/8 Supamoji įranga - vienos vietos UAB Liejamų dangų meistrai // 2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įranga ir dangą atitinka saugos reikalavimus
B23		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Neatitikčių nenustatyta
B24	14266-1/9 Žaidimų įranga - kliūčių ruožas UAB Liejamų dangų meistrai // 2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įranga ir dangą atitinka saugos reikalavimus
B25		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Neatitikčių nenustatyta

C	IŠVADA IR PASTABOS
C1	Vaikų žaidimų įranga ir dangą atitinka LST EN 1176-1,2,3,6:2018 reikalavimus. Nustatyti trūkumai pašalinti tinkamai. Kontrolės ataskaitą P3732-14266-1-2023 laikyti negaliojančia.
C2	Jeigu įranga yra blokuota ir (arba) nenaudojama pagal paskirtį, vertinama, kad ji atitinka HN131:2015 p.48.4 reikalavimus. Atitikties vertinimas pagal LST EN 1176 reikalavimus ir rizikos vertinimas neatliekamas.
C3	Vaikų žaidimų aikštelės aplinkos rizikos vertinimas neatliekamas, todėl kontrolės ataskaitoje nėra nurodomi kiti galimi susižalojimo pavojai, esantys vaikų žaidimų aikštelėje už tikrinamos vaikų žaidimų įrangos atsirenkimo zonos ribų.
C4	Jeigu šioje ataskaitoje pastebėjote netikslumų ar taisytinų teiginių, prašome mus informuoti per penkias darbo dienas po ataskaitos gavimo. Negavę informacijos laikysime, kad pastabų neturite.
C5	Kontrolė atliko ir ataskaitą užpildė: Inspektorius: Sergejus Kazunko